

凡　例

風化の影響ゾーン



※測線位置は図-3.2.1（P3-4）参照

ダムサイトの岩盤性状の特徴

・風化による劣化と断層沿いの破砕・変質による劣化が存在する。

・風化による劣化(＝風化の影響ゾーン)は、左岸高位標高部で 30m 程度（断層沿いが 50m 程度）、左岸斜面部で 20m 程度、河床部で 5～10m 程度、右岸部で 30m 程度の厚みである。

・断層沿いの破砕・変質による劣化は地下深部まで及び、次の３つの場合特に劣化部の幅が広くなる。
(1)同一系統の断層密集、(2) 走向の異なる断層の交差、(3)低角と高角断層の交差。

図-3.4.1　Ｈ測線（止水ライン）岩級区分縦断面図
（縮尺 1:2,000）